

Die letzten Neuerungen:

- **Hyperlink hinzufügen:** Um z.B. den Prüfbericht mit der gestempelten Zeichnung zu verknüpfen
weitere Info: [Zeichnung mit Hyperlinks versehen.pdf](#)
- **Markup-Verzeichnis = Zeichnungsverzeichnis:** Die Markup-Datei, in der sich die Stempelung befindet (Dateiendung .CVMX), wird jeweils im gleichen Verzeichnis wie die gestempelte Zeichnung gespeichert.
weitere Info: [Markup Verzeichnis aendern.pdf](#)
- **Kopieren vorhandener Stempelungen:** Verwendung einer vorhandenen Stempelung für eine neue, noch ungestempelte Zeichnung (z.B. für revidierte Zeichnungen)
weitere Info: [Kopieren vorhandener Stempelungen fuer revidierte Zeichnungen.pdf](#)
- **Neu Nummerieren:** Nach Löschen von Stempel werden diese "lückenlos" neu nummeriert.
weitere Info: [Stempel loeschen Einfuegen und Neu Nummerieren.pdf](#)
- **Einzelner Stempel verschieben:** Verschieben und neu Ausrichten mit nur 2 Mausklicks.
- **Mehrere Stempel verschieben:** Auswahl über Fenster und verschieben mit 2 Mausklicks
- **Neue Nummerierungsstile:** "Nummerierung" mit Buchstaben A, B, C usw. möglich
weitere Info: [Liste der Nummerierungsstile.pdf](#)
- **Drop-Down Menü:** Bei den Attributen können jetzt Auswahllisten hinterlegt werden
weitere Info: [Drop-Down Menues zur Attributeingabe.pdf](#)

Download der neusten Version vom Internet: [Anleitung zum Download.pdf](#)

Hinweis: Dieses Dokument befindet sich als PDF-Datei auf der CD.
Durch Klicken auf den blauen Text öffnet sich jeweils ein Dokument zu dem entsprechenden Thema.

Stand: 07. April 2011