


Drop-Down Menüs zur Attributeingabe



Merkmale hinzufügen/ändern

Position: 1

Typ des Prüfmerkmals * Ebenheit

Beschreibung

Kleinstmaß

Größtmaß

Messmittelnr.

Methode * Scannen auf Kreisbahn

Bemerkung

Maß

Eingaben als Vorgabewerte verwenden

OK Abbrechen Vorherigen Nächsten Hilfe

Beispiel:

Bei der Eingabe von "Typ des Prüfmerkmals" (Feld 1) sowie der "Methode" (Feld 6) soll jeweils eine Auswahlliste als Drop-Down Menü erscheinen.

Bei "Methode" (Feld 6) soll es auch möglich sein einen Text einzugeben, der *nicht* in der Auswahlliste angeboten wird.

Erweitern Sie hierzu die [attdef.ini](#) um die folgenden Einträge:

[Typ des Prüfmerkmals]

type=valueslist

static=1

num=4

1=Ebenheit

2=Geradheit

3=Position

4=Planlauf

[Methode]

type=valueslist

static=0

num=3

1=Scannen auf Kreisbahn

2=Raster 100x100 Punkte

3=Tasterkombination 2

Beschreibung:

[Typ des Prüfmerkmals]

type=valueslist

static=1

num=4

1=Ebenheit

...

4=Planlauf

Feldname für das eine Auswahlliste angeboten werden soll

Legt den Typ fest: Hier Drop-Down Menü

Nur Werte aus der Auswahlliste können ausgewählt werden.

Anzahl der Werte in der Auswahlliste

Erster Wert der Auswahlliste

Vierter und - in diesem Fall – letzter Auswahlwert.

[Methode]

type=valueslist

static=0

num=3

1=Scannen auf Kreisbahn

2=Raster 100x100 Punkte

3=Tasterkombination 2

Feldname

siehe oben

Es können auch Werte eingegeben werden, die nicht in der Auswahlliste angeboten werden.

wie oben

wie oben

wie oben

wie oben

Stand: 14.07.2010